| | аводской номер № | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|
| | ван в соответствии с требов | аниями технических условий | СПЭФ.407291.001- |
| Штамп ОТК | | дата | |
| 13 СВИДЕТЕЛЬСТ 13.1 Теплосчетчик «С опущен к эксплуатации | | нии результатов первичной пов | ерки, признан годны |
| Поверитель | подпись | дата | МП |
| • | ан годным и допущен к экспл | гуатации. | |
| Клеймо | иодические поверки Личная подпись | Расшифровка подписи | Дата поверки |
| поверителя | | | |
| | | | |
| Заполняется организа Без заполнения дани | ВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИН ацией, осуществляющей опло ного раздела гарантии изго | омбирование и ввод счетчика в | эксплуатацию. |
| Начальные показания | я Gcal. | | |
| Дата ввода в эксплуа Подпись ответственн | тацию «» юго лица | _ 20 r. | МΠ |
| | олжность (| Ф. И. О. Подпись | |
| Заполняется организа | АМЕНЕ ЭЛЕМЕНТА ПИТ ацией, осуществляющей заме изации, осуществившей заме | ену элемента питания. | |
| Подпись | | | |
| Дата | | | |
| Штамп организации | | | |

Государственный реестр средств измерений РФ N_{2} 71026-18

ЗАО «Счетприбор» Россия, 302005, г Орел, ул. Спивака, 74А Тел./факс. (486 2) 72 44 61; www. schetpribor.ru



EHE

Теплосчетчики «Счетприбор» ТСС

Руководство по эксплуатации. СПЭФ.407279.005 РЭ



| Типоразмер | Модификации | | | | | |
|---------------|-------------|---|---|---|---|----|
| теплосчетчика | К | У | И | Ц | P | МK |
| TCC-15/1,2 | | | | | | |
| TCC-15/3 | | | | | | |
| TCC-20/5 | | | | | | |

| Обозначение интерфейса связи | M-bus |
|------------------------------|-------|
|------------------------------|-------|



Перед началом работ, пожалуйста, прочтите настоящее руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование теплосчетчиков и гарантирует надежные результаты измерений.

Настоящее руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом (далее – РЭ) распространяется на теплосчетчики «Счетприбор» ТСС (далее – теплосчетчики) и содержит описание принципа их работы, основные параметры и технические характеристики; устанавливает правила монтажа и эксплуатации, обеспечивающие соблюдение этих характеристик, и гарантийные обязательства предприятия-изготовителя.

Теплосчетчики допущены к применению в Российской Федерации и имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии RU.C.32.092.А № 69714 , внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под номером № 71026-18.

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Счетприбор», Россия, 302014, г. Орел, ул. Спивака, 74 А. Тел./факс+7(4862) 72 44 61, 72 44 81.E-mail:sbit@ schetpribor.ru.

www. schetpribor.ru.

Изготовитель оставляет за собой право усовершенствовать конструкцию теплосчетчиков и их комплектующих с целью улучшения технических и потребительских качеств, вследствие чего возможны незначительные расхождения между текстом РЭ и конкретным изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность теплосчетчиков.

Настоящее РЭ необходимо хранить вместе с теплосчетчиком в течение всего срока эксплуатации.

Структура обозначения моделей теплосчетчиков:

- TCC-X₁/X₂X₃X₄X₅.

где X_1 – диаметр условного прохода преобразователя расхода теплоносителя;

 X_2 – верхнее значение объемного расхода теплоносителя q_s ;

 X_3 – тип первичного измерительного преобразователя объемного расхода теплоносителя: «K» - тахометрический крыльчатый, «Y» - ультразвуковой;

 X_4 – наличие интерфейса связи: «И» - импульсного типа, «Ц» - цифровой проводной, «Р» - цифровой беспроводной (радиоканал), пустое знакоместо – без интерфейса связи;

 X_5 – комплектация счетчика комплектом монтажных частей и принадлежностей (далее – комплект): «МК» для укомплектованных комплектом, пустое знакоместо для неукомплектованных комплектом.

Пример обозначения теплосчетчика с диаметром условного прохода преобразователя расхода крыльчатого типа Jy=15 и верхним значением объемного расхода теплоносителя $q_s=3$ м³/ч, с интерфейсом связи цифрового проводного типа M-Bus, без монтажного комплекта:

«Теплосчетчик «Счетприбор» ТСС-15/3 К Ц(М-Виs) СПЭФ.407291.001-2017 ТУ».

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Теплосчётчики «Счётприбор» ТСС предназначены для измерения тепловой энергии, отдаваемой или получаемой теплоносителем, объёма и температуры теплоносителя в водяных системах теплоснабжения, а также хранения, отображения и передачи результатов измерений..
- 1.2 Область применения закрытые системы водяного теплоснабжения жилых, коммунально-бытовых и производственных помещений, в которых верхнее значение объемного расхода теплоносителя не превышает значений соответствующего типоразмера теплосчетчика.
- 1.3 Теплосчетчики предназначены для эксплуатации, как в качестве самостоятельного устройства, так и в составе информационных измерительных систем и информационно- вычислительных комплексов контроля и учета энергоресурсов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Теплосчетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011, ГОСТ Р 51649-2014 и технических условий СПЭ Φ .407291.001-2017 ТУ.
- 2.2 Теплосчётчики «Счётприбор» ТСС представляют собой единый теплосчетчик, соответствующий классу точности 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011.
- 2.3 Теплосчетчики соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза. «Электромагнитная совместимость технических средств», предъявляемым к оборудованию класса В по помехоустойчивости и помехоэмиссии по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

8 PEMOHT

- 8.1 Ремонт теплосчетчика и замена элемента питания производится только на предприятии-изготовителе или в сертифицированных сервисных центрах.
 - 8.2 При отправке теплосчетчика в ремонт вместе с прибором должны быть отправлены:
 - рекламационный акт с описанием характера неисправности и ее проявления;
- настоящее руководство по эксплуатации теплосчетчика СПЭФ.407291.001 РЭ с отметкой уполномоченной организации о вводе счетчика в эксплуатацию.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1 Теплосчетчики в транспортной таре предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Перевозку теплосчетчиков воздушным транспортом допускается осуществлять только в отапливаемых герметизированных отсеках.
- 9.2 Условия транспортирования теплосчетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
- 9.3 Условия хранения теплосчетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Теплочетчики должны храниться в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя. Воздух в помещении, в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

- 9.4 На транспортной таре теплосчетчиков должны быть нанесены манипуляционные знаки согласно п.1.16.5.
- 9.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ теплосчетчики не должны подвергаться резким ударам и попадать под действие атмосферных осадков.
- 9.6 При транспортировании и хранении теплосчетчиков на их входные и выходные штуцера должны быть установлены пластмассовые защитные колпачки.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчиков требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 10.2 Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя 6 месяцев с даты выпуска теплосчетчика из производства.
- 10.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения, но не более 24 месяцев с даты выпуска из производства.
 - 10.4 Изготовитель не принимает рекламации:
- при наличии механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
 - при нарушении сохранности заводских пломб и поверительного клейма;
- при наличии дефектов, вызванных стихийными бедствиями и воздействием окружающей среды наводнением. пожаром и т.п.:
 - при отсутствии РЭ (или технического паспорта) на изделие;
- при отсутствии отметки о вводе теплосчетчика в эксплуатацию от предприятия, имеющего лицензию на производство таких работ.
- 10.5 Характер неисправности теплосчетчика в течение гарантийного срока должен быть подтвержден актом, заверенным руководителем предприятия, осуществляющего монтаж или эксплуатацию теплосчетчика.
- 10.6 Гарантийный ремонт или замену теплосчетчика осуществляет предприятие-изготовитель или его региональные представители.
- 10.7 При отправке теплосчётчика в ремонт и для гарантийной замены вместе с прибором должны быть отправлены: его РЭ (или технический паспорт), акт освидетельствования с описанием неисправности и её проявлений.

Транспортировка неисправного счётчика осуществляется силами Покупателя.

10.8 Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом/демонтажем гарантийного теплосчетчика, а также за возможный ущерб в результате неисправностей или дефектов, возникших в течение гарантийного периода.

11УТИЛИЗАШИЯ

11.1 После окончания срока службы теплосчетчики не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Специальных требований при утилизации теплосчетчиков по допустимым химическим, радиационным и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

11.2 Утилизация выполняется уполномоченной компанией с соблюдением всех действующих инструкций и законов страны, осуществляющей эксплуатацию теплосчетчиков.

- 7.2.2 Для визуального считывания показаний, на лицевой панели теплосчетчика предусмотрена кнопка.
- 7.2.3 В нормальном рабочем состоянии на ЖКИ теплосчетчика отображается накопленное значение потребленной тепловой энергии в Гкал.

При каждом нажатии на кнопку циклично меняется тип отображаемых данных.

- 7.2.4 Меню теплосчетчика имеет иерархическую структуру и состоит из 4-х отдельных меню:
- меню 1 основное пользовательское меню, содержит информацию о текущих данных, получаемых измерениями и расчетами на базе текущих измерений;
- меню 2 архивно-информационное меню, содержит ряд технических данных по теплосчетчику и архив накопленных показаний за 18 месяцев;
- меню 3 тестовое меню, используется только для калибровки и поверки теплосчетчика на предприятии- изготовителе;
 - меню 4 установочное меню ошибок, используется специалистами на предприятии изготовителе.
- 7.2.5 При нажатии происходит переключение между разными режимами меню и просмотр параметров индикации.

Короткое нажатие кнопки (обозначение ↓ на структурной схеме) в основном обеспечивает перемещение по пунктам в рамках одного меню.

Длинное более 3 секунд (обозначение **▼** на структурном схеме) обеспечивает перемещение между разными меню.

7.2.6 Вид всех символов дисплея приведен на рисунке 4.



Рисунок 4 – Все символы дисплея

- 7.2.7 Для контроля состояния теплосчетчика и снятия текущих показаний достаточно просматривать только параметры основного меню. При этом используется только короткое нажатие кнопки управления.
 - 7.3 Дистанционное считывание данных.
- 7.3.1 Порядок подключения теплосчетчика к внешним автоматизированным измерительным системам контроля и учета энергоресурсов (далее АСКУЭ) и настройки программного обеспечения при передаче данных по протоколам цифровых интерфейсов и посредством импульсного выхода приведены в эксплуатационных документах на системы АСКУЭ.
- 7.3.2 По умолчанию все теплосчетчики поставляются с импульсным выходом. При наличии в теплосчетчике иного цифрового интерфейса, его обозначение указывается в настоящем РЭ и наносится на наклейку на вычислителе.
- 7.3.3 Если дистанционный выход теплосчетчика не используется при эксплуатации, необходимо заизолировать конпы кабеля, исключив их замыкание.
 - 7.4 Техническое обслуживание
 - 7.4.1 Текущее техническое обслуживание теплосчетчика проводит потребитель.
- 7.4.2 Техническое обслуживание теплосчетчика заключается в периодическом осмотре его внешнего вида, состояния соединений, наличии показаний на показывающем устройстве.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц.

7.4.3 При разряде батареи встроенного источника питания необходимо заменить её в организации, уполномоченной ремонтировать теплосчетчик.

Ресурс встроенной литиевой батареи типа ER18505 рассчитан на 6 лет работы, поэтому процедуру её замены рекомендуется совмещать с периодической поверкой теплосчетчика.

Запись о замене батареи с указанием даты вносится в соответствующий раздел настоящего руководства по эксплуатации.

- 7.4.4 При необходимости проводить очистку корпуса теплосчетчика от пыли и жировых загрязнений с помощью слегка влажной тряпки и мыльного раствора. Исключить попадание влаги внутрь теплосчетчика!
 - 7.5 Метрологическая поверка.
- 7.5.1 Первичную и периодическую поверку проводят органы Государственной метрологической службы или юридические лица, аккредитованные на право поверки в соответствии с действующим законодательством.
 - 7.5.2 Межповерочный интервал 6 лет.
 - 7.5.3 Поверка производится по утвержденной методике СПЭФ.407291.001 МП.

2.4 Метрологические характеристики теплосчетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| | Типоразмер счетчика | | |
|--|---|----------|-------------|
| Наименование характеристики | TCC-15/1,2 | TCC-15/3 | TCC-20/5 |
| | 1 | Значение | |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | | 20 |
| Верхнее значение расхода q_s ,* м ³ /ч | 1,2 | 3 | 5 |
| Постоянное значение расхода q_p , м 3 /ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Нижнее значение расхода q_i , м ³ /ч | | | |
| - для крыльчатого расходомера (модификация «К») | | | |
| а) при горизонтальной установке | 0,012 | 0,030 | 0,050 |
| б) при вертикальной установке | 0,025 | 0,060 | 0,100 |
| - для ультразвукового расходомера (модификация «У») | 0,012 | 0,015 | 0,025 |
| Диапазон измерения температуры θ , °C | | 4 - 95 | |
| Диапазон измерения разности температур $\Delta\theta$, °C | 3 - 90 | | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности | $E_f = \pm (2 + 0.02 \cdot q_p / q),$ | | <i>q</i>), |
| измерений объёмного расхода, % | но не более 5 % | | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности | $E_t = \pm (0.5 + 3\Delta\theta_{min}/\Delta\theta)$ | | Δθ) |
| измерений датчиков температуры, % | | | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности | $E_c = \pm (0.5 + \Delta \theta_{min}/\Delta \theta)$ | | |
| вычислителя, % | | | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности | $E = E_f + E_t + E_c =$ | | |
| теплосчетчика, % | $= (3 + 4\Delta\theta_{min}/\Delta\theta + 0.02 \cdot q_p/q)$ | | |

^{*} Верхнее значение расхода *q_s* – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик функционирует в течение коротких промежутков времени (не более 1 ч в день и не более 200 ч в год) без превышения максимально допускаемой погрешности

2.5 Основные технические характеристики теплосчетчиков приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| | Типоразмер счетчика | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|--|
| Наименование характеристики | TCC-15/1,2 | TCC-15/3 | TCC-20/5 | |
| | | Значение | | |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя МАР, МПа | 1,6 | | | |
| Максимальная потеря давления теплоносителя при постоянном значении расхода q_p , МПа, не более | 0,025 | | | |
| Номинальное напряжение питания встроенного элемента постоянного тока, В | 3,6 | | | |
| Срок службы элемента питания, лет, не менее | 6 | | | |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина х ширина х высота (L х B х H) | 110 x 110 x 110 130x110x | | 130x110x110 | |
| Масса, кг, не более | 0,9 1,0 | | 1,0 | |
| Присоединительная резьба на корпусе расходомера по ГОСТ 6357-81, дюйм | 3/4 1 | | 1 | |
| Резьба на присоединителях монтажного комплекта по ГОСТ 6357-81, дюйм | 3/4 – 1/2 1 – 3 | | 1 – 3/4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не ниже: - для преобразователей расхода и температуры - для вычислителя | IP 65 IP 44 | | | |
| Средний срок службы*, лет, не менее: | 12 | | | |
| Средняя наработка на отказ*, ч, не менее | 110000 | | | |

2.6 Программное обеспечение

Теплосчетчики имеют встроенное программное обеспечение (ПО).

Идентификационные данные встроенного ПО теплосчетчика приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные ПО | Значение | |
|---|--------------------|--|
| Идентификационное наименование ПО | СПЭФ.407291.001 ПО | |
| Номер версии ПО, не ниже | 0.1 | |
| Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | _* | |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | _* | |
| Данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования. | | |

Метрологические характеристики теплосчетчиков нормированы с учётом влияния программного обеспечения.

Конструкция исключает возможность несанкционированного влияния на встроенное ПО теплосчетчиков и измерительную информацию. Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» по Р 50.2.077-2014.

2.7 Условия эксплуатации

Теплосчетчики предназначены для эксплуатации в рабочих условиях применения по классу исполнения А по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011:

- температура окружающего воздуха, °С, в пределах

5 - 55

- относительная влажность воздуха при 35 °C, %, не более

80 84 – 106.7

- атмосферное давление, кПа, в пределах - синусоидальная вибрация частотой от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность теплосчетчиков приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность теплосчетчика

| Наименование | Обозначение | Количество | |
|---|--------------------|------------------|--|
| Теплосчетчик «Счетприбор» ТСС* | | 1 шт. | |
| Кран (тройник) для термопреобразователя* | | 1 шт. | |
| Монтажный комплект присоединителей* | | 1 комплект | |
| Коробка индивидуальная | | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации | СПЭФ.407291.001 РЭ | 1 экз. | |
| Методика поверки* | СПЭФ.407291.001 МП | 1 экз. на партию | |
| * Модификация теплосчетчика, наличие крана (тройника) для термопреобразователя, монтажного | | | |

Модификация теплосчетчика, наличие крана (тройника) для термопреобразователя, монтажного комплекта присоединителей и методики поверки определяются договором на поставку.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Устройство теплосчетчиков.
- 4.1.1 Общий вид теплосчетчиков «Счётприбор» ТСС представлен на рисунке 1.
- 4.1.2 Теплосчетчики состоят из:
- первичного измерительного преобразователя объёмного расхода теплоносителя крыльчатого (модификация «К») или ультразвукового (модификация «У») типа;
- двух термопреобразователей сопротивления Pt1000 с номинальной статической характеристикой по Γ OCT 6651-2009;
 - вычислителя.
 - 4.2 Принцип действия теплосчетчиков.
- 4.2.1 Принцип действия теплосчетчиков состоит в измерении текущего значения объёмного расхода и текущего значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, с последующим вычислением, в соответствии с заложенными алгоритмами, текущего значения разности температур теплоносителя, суммарного с нарастающим итогом значения объёма теплоносителя, протекающего по трубопроводам, и суммарного с нарастающим итогом значения потребленного количества тепловой энергии.
- 4.2.2 Измерение текущего значения объёмного расхода теплоносителя происходит с помощью первичного преобразователя расхода, помещенного внутри герметичного корпуса из латуни.




Рисунок 3 – Структура меню теплосчетчиков «Счётприбор» ТСС

- 6.5.3 При установке теплосчетчика на трубопроводе должны быть соблюдены следующие условия:
- стрелка на корпусе теплосчетчика должна совпадать с направлением потока теплоносителя в трубопроводе;
- установка осуществляется таким образом, чтобы проточная часть теплосчетчика всегда была заполнена водой;
- проточную часть теплосчетчика рекомендуется монтировать с использованием комплектов резьбовых присоединителей, обеспечивающих прямолинейные участки трубопровода до и после теплосчетчика;
 - теплосчетчик рекомендуется устанавливать на трубопроводе показывающим устройством (ЖКИ) вверх;
 - при монтаже использовать только новые прокладки и уплотнительные материалы;
- не допускать перекосов соединительных деталей и значительных усилий при затягивании резьбовых соединений. Момент затяжки гайки с установленной прокладкой должен быть не более 40 H⋅м, рекомендуется использовать ключ динамометрический по ГОСТ Р 51254-99.
 - 6.6 Порядок установки термопреобразователей сопротивления.
- 6.6.1 Термопреобразователи, в соответствии с маркировкой, устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах. Подающему трубопроводу соответствует термопреобразователь с красной маркировкой, обратному трубопроводу- с синей.
- 6.6.2 Один из термопреобразователей сопротивления монтируется в резьбовое отверстие M10x1 на корпусе теплосчетчика. Второй термопреобразователь монтируется в специальный шаровый кран или тройник с аналогичным резьбовым отверстием. Термопреобразователь после монтажа должен перекрывать минимум две трети диаметра трубопровода.
- 6.6.3 После монтажа термопреобразователей места их установки на корпусе теплосчетчика и трубопроводе пломбируются пломбой энергоснабжающей организации.
 - 6.7 Подготовка к работе.
- 6.7.1 Проводить заполнение теплосчетчика водой необходимо плавно, не допуская гидравлических ударов. Перед началом работы кратковременным пропуском воды из теплосчетчика удаляют воздух.
- 6.7.2 При появлении потока и соответствующей разности температур теплосчётчик начинает работу автоматически.
 - 6.7.3 После заполнения трубопровода водой необходимо проверить:
 - отсутствие утечек в частях и соединениях теплосчетчика;
- приращение объема воды (при наличии потока воды через теплосчетчик) на показывающем устройстве теплосчетчика;
- отображение на показывающем устройстве теплосчетчика результатов измерений объема, температур, разности температуры, тепловой энергии.
- 6.7.4 При необходимости отделить вычислитель от корпуса расходомера, развернуть его в удобное для считывания показаний положение и вновь присоединить к корпусу.
- 6.8 После завершения пуско-наладочных работ место соединения расходомера с трубопроводом пломбируется пломбой энергоснабжающей организации.

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Эксплуатационные ограничения
- 7.1.1 Эксплуатация тепло-чётчика при верхнем (максимальном) значении расхода допускается кратковременно и суммарно не более 1 ч в сутки.
- 7.1.2 Исходящие из теплосчётчика кабели нельзя заламывать, изменять их длину, а также не рекомендуется прокладывать их параллельно силовым токоведущим линиям (220/380 B). Расстояние до таких цепей не должно быть менее 0,25 м.
- 7.1.3 Не рекомендуется располагать теплосчётчик в непосредственной близости от осветительных приборов, шкафов автоматики и прочих мощных электроприборов (двигателей, насосов и т.п.). Напряжённость магнитного поля около теплосчётчика не должна превышать 400А/м. Для этого, как правило, достаточно выдержать дистанцию 1 м от источника поля до места установки.
 - 7.2 Работа теплосчетчика
- 7.2.1 Состав меню теплосчетчика и последовательность переключений между экранами меню приведены на рисунке 3.




Рисунок 1 – Общий вид теплосчетчиков «Счётприбор» ТСС. Места пломбирования

- 4.2.2.1 Поток воды попадает в корпус счетчика через входной патрубок, проходит через фильтр и далее поступает в измерительную камеру. Пройдя измерительную камеру, вода поступает в выходной патрубок счетчика.
- 4.2.2. Принцип работы преобразователя расхода крыльчатого типа (модификация «К») состоит в подсчете числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Скорость вращения крыльчатки пропорциональна объемному расходу, а количество оборотов объему воды, протекающей через счетчик

Передача информации о расходе теплоносителя от гидравлической части теплосчетчика к вычислителю осуществляется бесконтактным способом с помощью индуктивного датчика.

Расходомер не содержит магнитной муфты, благодаря чему он надежно защищен от налипания на крыльчатку магнитных металлических частиц и от попыток несанкционированного вмешательства путем воздействия мощного постоянного магнита.

- 4.2.2.3 Принцип работы преобразователя расхода ультразвукового типа (модификация «У») основан на измерении разницы времен прохождения ультразвуковых волн между двумя датчиками вдоль и против потока воды, протекающей через счетчик. Разница времен прохождения ультразвуковых волн через воду пропорциональна объемному расходу воды.
- 4.2.3 Преобразователи температуры определяют разность температуры теплоносителя на входе в систему отопления и на выходе из нее. В качестве датчиков температуры применяется пара подобранных платиновых термопреобразователей сопротивления типа Pt 1000, связанных кабелем с вычислителем.
- 4.2.3.1 Термопреобразователи сопротивления помещены в корпуса из латуни с присоединительной резьбой M10х1 мм и маркированы наклейками красного цвета для установки в подающий трубопровод и синего цвета для установки в обратный трубопровод, соответственно.
- 4.2.3.2 Один из термопреобразователей сопротивления должен устанавливаться в резьбовое гнездо на корпусе расходомера, второй монтироваться в трубопровод системы отопления через специальный шаровый кран или тройник с аналогичным резьбовым гнездом.
- 4.2.4 Вычислитель по данным от преобразователей расхода и температуры рассчитывает количество потребленной тепловой энергии, учитывая при этом и массу теплоносителя, приходящуюся на единицу объема в зависимости от его температуры.

Алгоритмы вычисления количества теплоты, реализованные в теплосчетчиках «Счетприбор» ТСС, соответствуют «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 и «Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителей», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. № 99/пр.

Теплосчетчики имеют два исполнения, которые отличаются применяемыми уравнениями измерения тепловой энергии, в зависимости от трубопровода (подающий, обратный), на котором производится измерение объема теплоносителя.

4.2.5 Тепловычислитель выполнен в виде модуля, содержащего микропроцессор, 8-ми разрядный жидкокристаллический дисплей, кнопку управления, оптический порт передачи данных и автономный источник питания – литиевую батарею.

На дисплее отображаются значения контролируемых параметров, их размерность, а также информация о настройках и состоянии теплосчётчика. Кнопкой управления выбирается отображаемый параметр.

Оптический порт предназначен для съёма информации и программирования.

- 4.2.6 Для передачи результатов измерений и информации во внешние измерительные системы, связи с теплосчетчиком в процессе эксплуатации, используются вспомогательные цепи теплосчетчика, на базе которых могут быть реализованы совместно или по отдельности:
 - цифровой беспроводной радиоканал в сети LPWAN «Стриж» или LoRaWAN модификация «Р»;
 - цифровой проводной интерфейс связи типа M-Bus, RS-485, RS-232C- модификация «Ц»;
 - импульсное выходное устройство модификация «И».

Длина присоединительного кабеля - 0,8 м.

4.2.7 Теплосчетчик конструктивно выполнен в раздельном (сплит) исполнении, позволяющем отделять вычислитель от корпуса расходомера, разворачивать его и устанавливать на корпусе в четыре фиксированных положения через 90° для удобства снятия показаний, а также устанавливать дистанционно, отдельно от проточной части через соединительный кабель длиной 0,3 м min.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Общие требования безопасности к конструкции теплосчетчиков по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.091-2002.
- 5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током теплосчетчики относятся к классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.3 Источником опасности при монтаже и эксплуатации теплосчетчиков являются измеряемая среда, находящаяся под давлением и температурой.
- 5.4 Безопасность эксплуатации теплосчетчиков обеспечивается прочностью и герметичностью корпуса теплосчетчика.
- 5.5 Замену, присоединение и отсоединение теплосчетчиков от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить при отсутствии давления в трубопроводах, предварительно убедившись, что температура поверхности теплосчетчика и трубопроводов в зоне его установки исключает возможность получения термических ожогов.
- 5.6 Не допускается эксплуатация теплосчетчиков при превышении максимальной температуры (95°C), максимального давления (1,6 МПа) и верхнего (максимального) расхода теплоносителя в трубопроводе!
 - 5.7 Элементы теплосчетчика должны быть защищены от гидравлических ударов!

6 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Общие указания.
- 6.1.1 К монтажу и техническому обслуживанию теплосчетчиков допускаются лица, изучившие настоящее РЭ.
- 6.1.2 Монтаж теплосчетчиков должен проводиться специализированными предприятиями в соответствии с проектными решениями и эксплуатационной документацией.
 - 6.2 Подготовка теплосчетчиков к использованию

Перед использованием теплосчетчика необходимо выполнить следующие операции:


- а) изучение настоящего руководства, принципа работы теплосчетчика и мер безопасности;
- б) распаковывание и внешний осмотр;
- в) размещение и монтаж теплосчетчика;
- г) подключение вспомогательных информационных цепей (при необходимости);
- д) проверка работоспособности теплосчетчика.
- 6.3 Распаковывание и внешний осмотр
- 6.3.1 Выдержать теплосчетчик в упаковке в нормальных условиях в течение не менее 2 ч.
- 6.3.2 Распаковать теплосчетчик, провести внешний осмотр. При внешнем осмотре проверить комплектность поставки, маркировку и отметки о поверке. Проверить соответствие заводского номера номеру, указанному в руководстве по эксплуатации и номеру, индицируемому на электронном табло теплосчетчика.
 - 6.3.3 Проверить внешний вид теплосчетчика на отсутствие механических повреждений.
 - 6.3.4 Проверить наличие и целостность пломб производителя на корпусе теплосчетчика.
 - 6.3.5 Проверить наличие оттиска клейма первичной поверки в РЭ и на пломбе прибора.
- 6.3.6 Проверить работоспособность теплосчетчика смену информации на дисплее при нажатии кнопки управления меню.

- 6.4 Размещение теплосчетчиков
- 6.4.1 Теплосчетчики должны размещаться в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой окружающего воздуха от +5 до +55 °C, и относительной влажностью не более 80 %.
 - 6.4.2 Теплосчетчики предназначены для установки на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
- 6.4.3 Монтаж теплосчетчика необходимо проводить на прямом или обратном трубопроводе в удобном для снятия показаний месте, соответствующем условиям эксплуатации.

Рекомендуемые схемы подключения приведены на рисунке 2.

- 6.4.4 До и после места установки теплосчетчика рекомендуется установить запорную арматуру.
- 6.4.5 После запорной арматуры перед проточной частью теплосчетчика рекомендуется устанавливать фильтры.
 - 6.5 Монтаж теплосчетчиков
 - 6.5.1 Теплосчетчик поставляется готовым для установки (монтажа) на трубопровод.
 - 6.5.2 Перед установкой теплосчетчика трубопровод следует промыть, чтобы удалить из него загрязнения.

Принципиальная схема установки теплосчетчика в подающий трубопровод



Принципиальная схема установки теплосчетчика в обратный трубопровод Обратный трубопровод Подающий трубопровод

Рисунок 2 – Рекомендуемые схемы подключения

- 1 теплосчетчик ТСС
- 2 термодатчик на подающем водопроводе
- 3 термодатчик на обратном трубопроводе
- 4 кран шаровый для подключения термодатчика
- 5 запорный кран
- 6 фильтр
- 7 резьбовые присоединители
- 8 пломбы
- 9 дистанционный выход